

(主)大胡赤城線の路肩崩壊による通行規制(通行止め)について

- ①通行規制：前橋市苗ヶ島町(通行止ゲ-ト)～前橋市富士見町赤城山(通行止ゲ-ト)の間
- ②原因：降雨による路肩崩壊
- ③被災箇所：カーブ74付近(36.520493, 139.180696)
※道路延長約25mにわたって路肩部が崩壊、路肩の下は法長約100mにわたって表層部が崩壊
- ④発生日時：8/14(月)0:10
- ⑤経緯：8月13日20:00より降雨、同日23:00、連続降雨120mm/日超過、雨量による道路通行規制開始。翌14日00:10、道路封鎖作業の担当者より被災箇所の報告あり。同日05:30職員パトロールにより現地確認。雨量による規制が同日11:00に解除となったため、同時刻より災害による道路通行規制を継続して開始。

